

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CHG-2H-JC-11

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 3. 17		检查地点	永泉
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	永泉二期2号光伏区接地扁钢巡视检查情况			
存在问题	经现场管理人员巡视发现光伏区接地扁钢焊接时焊接质量不符合要求。			
整改要求	要求施工单位对光伏区接地扁钢焊接质量不符合要求处进行整改,如焊接不够应增加焊接长度,然后在监理处签字。			
检查人	李王中	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	
整改情况	经监理单位到施工单位复查以整改。			
复查意见	整改负责人: 李王中 日期 2017. 3. 18 复查人: 李王中 日期 2017. 3. 18 			

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。