

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CCHG-ZH-JL-12

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.4.1	检查地点	水秀
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	水秀光伏区检查扁钢接地情况		
存在问题	有监理人员在施工现场巡视发现有部分接地极施工不符合规范及图纸设计要求。		
整改要求	要求施工单位尽快落实整改。		
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	陈. 朱全
整改情况	经业主与现场监理单位到施工现场进行检查, 施工单位已整改。 整改负责人: 陈. 朱全 日期: 2017.4.2		
复查意见	基本符合 复查人: 李坤 日期: 2017.4.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。