

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-CJ-13

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 4. 1		检查地点	项目部
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况概述	检查施工资料、现场安全			
存在问题	材料报审资料多数存在无厂家资质。 现场生压站外墙作业属于高空作业, 保护措施不到位。			
整改要求	资料方面, 要求 EPC 总包单位联系材料厂家提供厂家资质, 完善资料。 生压站配电楼、综合楼外墙抹灰加强保护措施, 系带安全带。			
检查人	张涛	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	
整改情况	资料部分完成整改。 安全方面已完成整改。			
复查意见	整改符合要求。			

整改负责人: 张涛 日期 2017. 4. 3

复查人: 张涛 日期 2017. 4. 3

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。