

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CPM-24-CJ-14

|           |                                                                                     |                 |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 施工单位      | 江苏启安建设集团有限公司                                                                        | 监理单位            | 常州正衡 |
| 检查时间      | 2017.4.3                                                                            | 检查地点            | 大三家  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |      |
| 施工及检查情况简述 | 朝阳和光光伏并网发电项目。<br>大三家和联合区光伏场区支架安装事宜。                                                 |                 |      |
| 存在问题      | 同组支架安装不在同平面上, 底端不在同一条线<br>不符合GB-50794-2012验收规范要求                                    |                 |      |
| 整改要求      | 我监理部要求施工单位按照GB-50794-2012<br>验收规范整改及符合图纸设计要求。                                       |                 |      |
| 检查人       | 王胜军                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 沈凯伦  |
| 整改情况      | 已整改。<br>整改负责人: 王胜军 日期: 2017.4.4                                                     |                 |      |
| 复查意见      | 符合规范要求<br>复查人: 王胜军 日期: 2017.4.4                                                     |                 |      |

- 注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。