

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CNG-2H-CJ-16

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.4.12		检查地点	大三家
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	朝阳大三家光伏电站接地网焊接。			
存在问题	有监理人员在施工过程中发现部分接地线焊接位置不符合要求, 接地线焊接不规范。			
整改要求	有现场监理人员口头通知施工班组进行整改。			
检查人	李中	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦 2017.4.12	
整改情况	经业主监理单位到施工现场复查, 接地线焊接已整改。			
复查意见	合格			

整改负责人: 陈金全 日期: 2017.4.13

复查人: 李中 日期: 2017.4.13

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。