

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-CJ-22

|               |                                                                                     |  |                 |                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 施工单位          | 江苏启安建设集团有限公司                                                                        |  | 监理单位            | 常州正衡            |
| 检查时间          | 2017. 5. 19                                                                         |  | 检查地点            | 升压站             |
| 检查类型          | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                 |
| 施工及检查<br>情况描述 | 对升压站大门柱大理石装饰进行检查。                                                                   |  |                 |                 |
| 存在问题          | 阴角大理石装饰水平面不满足设计规范<br>要求。                                                            |  |                 |                 |
| 整改要求          | 要求EPC总包单位联系相关施工人员进行<br>返工。                                                          |  |                 |                 |
| 检查人           | 张清                                                                                  |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 沈凯伦 2017. 5. 19 |
| 整改情况          | 正在整改中。                                                                              |  |                 |                 |
|               | 整改负责人: 黄菊飞 日期 2017. 5. 19                                                           |  |                 |                 |
| 复查意见          | 整改完成后再进行验收。                                                                         |  |                 |                 |
|               | 复查人: 张清 日期 2017. 5. 19                                                              |  |                 |                 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。