

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: C114-ZH-JC-23

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 5. 25		检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	升压站配电楼外墙修补, 脚手架检查.			
存在问题	脚手架固定不到位, 存在安全隐患.			
整改要求	要求 EPC 总包单位加固脚手架固定性, 并指定管理人员进行旁站.			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	2017. 5. 25
整改情况	已完成整改. 整改负责人: 张勇 日期 2017. 5. 25			
复查意见	整改合格. 复查人: 张清 日期 2017. 5. 25			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。