

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYNQ-24-JC-25

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 6. 11	检查地点	北台子
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对桩基基础进行检查.		
存在问题	过早拆除模具. 桩基垂直度不满足设计规范要求. 桩基桩头未进行收光. 未进行浇水保养.		
整改要求	要求EPC单位进行返工.		
检查人	张涛	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦 2017. 6. 11
整改情况	当场拆除进行返工. 整改负责人: 孙海杰 日期 2017. 6. 11		
复查意见	已整改. 复查人: 张涛 日期 2017. 6. 11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。