

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-27

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 6. 25	检查地点	北乡子
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况描述	电缆沟回填前检查。		
存在问题	部分电缆沟深度不满足设计规范要求。		
整改要求	要求EPC单位增加电缆沟深度。		
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦 2017. 6. 25
整改情况	已整改		
	整改负责人: 费向阳 日期 2017. 6. 25		
复查意见	已整改		
	复查人: 张清 日期 2017. 6. 25		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不再填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。