

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-28

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.6.30		检查地点	北台子
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	北台子桩基基础浇筑.			
存在问题	桩基垂直度偏差较大. 桩基引孔时 水平度较差. 错位严重.			
整改要求	返工作业.			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	2017.6.30
整改情况	重新返工 整改负责人: 张海杰 日期 2017.6.30			
复查意见	已完成整改. 复查人: 张清 日期 2017.6.30			