

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-CJ-30

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 7. 16		检查地点	翻料场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对支架立柱、后撑抽样。			
存在问题	立柱焊缝问题。 后撑反碱问题			
整改要求	立柱、后撑抽样进行 第三方检测			
检查人	张涛、王登营	施工项目部 签收人/日期	沈凯位	2017.7.16
整改情况	根据业主、监理单位 要求，对支架立柱、后 撑进行第三方检测。 整改负责人: 康建民 日期 2017. 7. 16			
复查意见	待送检 抽样已完成 复查人: 张涛 日期 2017. 7. 16			