

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-24-JC-31

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 7.23		检查地点	赵家沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	赵家沟桩基加固.			
存在问题	未按图设计图纸施工. 桩基表面存在较多蜂窝. 麻面. 桩基垂直度较差.			
整改要求	重新返工.			
检查人	张清 . 王翌莹	施工项目部 签收人/日期	2017.7.23 张清	
整改情况	根据要求进行了返工. 整改负责人: 张清 日期 2017. 7.23			
复查意见	待整改完成后复查. 复查人: 张清 日期 2017. 7.23			