

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYPG-2H-JC-33

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.8.12	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站 配电楼 室内漏水。		
存在问题	升压站配电楼室内漏水。 母线桥架处、窗台处、屋面处。 消防水池等均存在室内漏水现象。		
整改要求	要求EPC单位出具屋面漏水修补方案， 并要求EPC单位做好屋面蓄水实验以及 窗户漏水实验。		
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	沈凯信 2017.8.12
整改情况	已根据监理单位要求，开始编制屋面漏水 修复方案， 近日完成屋面蓄水实验以及窗户漏水实验。		
	整改负责人: 黄菊飞 日期 2017.8.12		
复查意见	待整改完成后复查。		
	复查人: 张清 日期 2017.8.12		