

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-35

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 9. 3		检查地点	下三家
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对支架安装进行检查.			
存在问题	1. 部分紧固处无弹垫. 2. 抱箍螺栓紧固不到位. 3. 支架水平度不符合设计规范要求.			
整改要求	1. 紧固件要求紧固到位. 3. 调整支架水平度. 2. 无弹垫部位重新返工.			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	2017. 9. 3	
整改情况	现场已整改. 整改负责人: 陆辉 日期 2017. 9. 3			
复查意见	整改合格. 后续安装中要求EPC单位 加强现场管理. 复查人: 张清 日期 2017. 9. 3			