

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: LYHG-2H-JC-38

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 9. 16		检查地点	下三家
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	下三家支架修复后检查.			
存在问题	根据支架修复方案, 现场支架修复时. 施工人员未严格按照方案要求施工, 导致支架修复后. 重新返工.			
整改要求	要求 EPC 单位返工.			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	2017.9.16
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 王天伟 日期 2017.9.16			
复查意见	整改合格. 要求 EPC 单位后续施工过程中加强现场管理.			
	复查人: 张清 日期 2017.9.16			