

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JL-37

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.9.24		检查地点	下三家
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对下三家接地防腐进行检查。			
存在问题	1. 防腐涂刷不满足规范要求, 2. 接地焊接处反面未涂刷防腐防锈漆. 3. 防腐漆涂刷面积不满足规范要求.			
整改要求	要求EPC单位重新返工。			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦 2017.9.24	
整改情况	已根据监理单位要求返工作业。			
	整改负责人: 姜句阳 日期 2017.9.24			
复查意见	待整改完成后复查。			
	复查人: 张清 日期 2017.9.24			

