

JXM13: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目

编号: CHG-24-JC-38

施工单位	江苏启安建设集团		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.10.5		检查地点	北台子, 王三沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	北台子桩基基础检查, 王三沟桩孔检查.			
存在问题	桩基, 桩孔错位现象严重.			
整改要求	要求EPC单位返工, 并且加强后续施工现场管理.			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	王三沟 2017.10.5	
整改情况	已按照监理单位要求进行返工.			
	整改负责人: 卡海杰 日期 2017.10.5			
复查意见	待整改完成后复查.			
	复查人: 张清 日期 2017.10.5			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建