

JXM13: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 阳和光伏并网发电项目

编号: (101-24)-JC-39

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正德
检查时间	2017.10.20		检查地点	五里河
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	桩基基础浇筑。			
存在问题	桩基基础模板拆除后, 桩基基础表面存在气孔较多。			
整改要求	要求施工单位通知商品混凝土供货商, 在混凝土中增加引气剂。			
检查人	张清	施工项目部 签收人/日期	张明虎 2017.10.20	
整改情况	已整改。 整改负责人: 王海杰 日期 2017.10.20			
复查意见	已整改。 复查人: 张清 日期 2017.10.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。