

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目.

编号: CYHG-ZH-JL-40

|           |                                                                                                |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 江苏启安建设集团公司.                                                                                    | 监理单位            | 正经通强            |
| 检查时间      | 2017. 10. 27                                                                                   | 检查地点            | 下三家             |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 下三家光伏电站接地扁铁防腐事宜, 存在缺陷.                                                                         |                 |                 |
| 存在问题      | 接地防腐没有刷防腐漆, 贴地面底没有刷.<br>又违反 GB 50169. — 2016 验收规范要求                                            |                 |                 |
| 整改要求      | 要求施工单位彻底进行整改, 按规范要求实施                                                                          |                 |                 |
| 检查人       | 王峰                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 沈凯 2017. 10. 27 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 朱山 日期: 2017. 10. 27                                                              |                 |                 |
| 复查意见      | 符合规范要求<br>复查人: 王峰 日期: 2017年10.29.                                                              |                 |                 |