

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目.

编号: CYHq-24-JL-43

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	正德行监理
检查时间	2017年11月19日		检查地点	王沟新增场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	王沟新增场区硅浇筑桩施工, 桩基基础保温缺陷.			
存在问题	王沟新增地块光伏场区桩基基础拆模未及时进行保温措施, 在早晚温度较低情况下, 严重影响桩基质量.			
整改要求	我监理项目部要求总包单位立即进行整改, 实行冬季保温防冻措施.			
检查人	王光	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦 2017.11.19	
整改情况	已整改.			
	整改负责人: 王海 2017.11.19 日期			
复查意见	下午已整改完成.			
	复查人: 王光 2017年 11月19日 日期			