

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目.

编号: CHG-ZH-JL-45

施工单位	江苏启安集团有限公司	监理单位	正德工程管理
检查时间	2017.12.01日,下午.	检查地点	北台子
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	北台子光伏场区电气设备汇流箱及桥架支架检查.		
存在问题	北台子汇流箱进线1x4 ² 线出线端没有紧固. 桥架下支撑脚没有稳固处理,防腐没有处理.		
整改要求	要求施工单位必须进行处理.		
检查人	王飞	施工项目部 签收人/日期	倪怀伦
整改情况	已开始整改. 整改负责人: 倪怀伦 日期: 2017.12.3		
复查意见	未整改完成, 复查人: 刘媛 日期: 2017.12.3		