

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳光伏发电并网发电项目.

编号: CHG-ZJ-JL-46

施工单位	江苏建安建设集团有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.12.05		检查地点	王三沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	王三沟光伏场区电缆沟回廊检查.			
存在问题	王三沟光伏场区电缆直埋没有铺沙盖砖并用黄土块回填, 不符合图纸设计要求			
整改要求	要求施工单位对电缆直埋不符合图纸设计要求进行返工处理.			
检查人	王三		施工项目部 签收人/日期	王三 2017.12.5
整改情况	未整改 整改负责人: 王三 日期: 2017.12.5			
复查意见	对王三沟光伏场区电缆直埋不符合图纸设计要求进行返工处理. 复查人: 王三 日期: 2017.12.06.			