



## 监理检查记录表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CHG-ZH-JL-49

|           |                                                                                                             |                 |                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 江苏启安                                                                                                        | 监理单位            | 正衡监理                                                                                                |
| 检查时间      | 2017.12.27                                                                                                  | 检查地点            | 新王三沟                                                                                                |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                                                                                                     |
| 施工及检查情况简述 | 王三沟新增光伏场区电缆敷设事宜。                                                                                            |                 |                                                                                                     |
| 存在问题      | 电缆沟内电缆敷设杂乱, 不符合设计图纸和GB50168-2006规范要求。我监理部要求施工单位必须进行整改。                                                      |                 |                                                                                                     |
| 整改要求      | 要求EPC单位在电缆敷设时应排列整齐, 不宜交叉, 对已敷设电缆进行整改。                                                                       |                 |                                                                                                     |
| 检查人       | 刘增                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2017.12.27 |
| 整改情况      | 整改负责人:  日期: 2017.12.27 |                 |                                                                                                     |
| 复查意见      | 整改符合规范要求<br>复查人: 刘增 日期: 2017.12.27                                                                          |                 |                                                                                                     |