

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-05

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2016.10.3	检查地点	联合镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	朝阳和光伏并网发电项目联合镇光伏区汇流箱检查情况		
存在问题	有现场监理人员巡视检查发现汇流箱穿线导管使用PVC材料施工。图纸要求汇流箱出线电缆裸露部分穿HDPE塑料波纹管保护。		
整改要求	现要求施工单位:江苏启安建设集团有限公司,施工材料不符合图纸设计要求进行整改。		
检查人	李冲	施工项目部 签收人/日期	黄英博
整改情况	经监理人员与业主负责人到施工现场复查以整改		
复查意见	符合要求		

整改负责人: 顾宝 日期: 2016.10.3

复查人: 李冲 日期: 2016.10.3

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。