

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目

编号: 9H6-ZH-JL-054

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2018.04.04		检查地点	下三家场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	下三家场区陡坡区域支架基础浇筑检查。			
存在问题	检查发现施工过程中存在振捣不到位情况。			
整改要求	要求施工过程中对于部分较高支架基础施行上下分开振捣, 并加强振捣时间, 确保支架基础施工质量。			
检查人	王登营	施工项目部 签收人/日期	费月刚 2.18.44	
整改情况	已整改。			
	整改负责人: 费月刚 2018.04.04 日期			
复查意见	已整改			
	复查人: 王登营 2018.04.04 日期			