

监理检查记录表

工程名称: 常州和光化并网发电项目.

编号: CH/G-24-71-055

施工单位	江苏启安集团公司	监理单位	正续行监理
检查时间	2018.4.11日.	检查地点	下三号站坡区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下三号站坡区域支架安装.		
存在问题	下三号站坡区域支架安装表面不平整. 不符合 GB 50794-2012 规范要求		
整改要求	要求施工单位对以上问题进行整改.		
检查人	王峰	施工项目部 签收人/日期	朱小荣 2018.04.11
整改情况	已整改.		
	整改负责人: 朱小荣 2018.04.11		
复查意见	整改完成, 请施工单位继续整改.		
	复查人: 王峰 2018 日期 4.11.		