

监理检查记录表

工程名称: 潮州和顺光伏发电项目

编号:

施工单位	江苏安泰集团有限公司	监理单位	正信监理
检查时间	2018.4.18.	检查地点	下三乡陆垌区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	下三乡陆垌区域组件安装		
存在问题	组件安装角度不符合设计图纸要求. 超过图纸设计 37° 以上. 达到 41.2° .		
整改要求	要求施工单位对上述问题必须进行整改并上报监理验收.		
检查人	王学军	施工项目部 签收人/日期	沈朝化 2018.4.18
整改情况	已整改		
	整改负责人: 沈朝化 日期 2018.4.19		
复查意见	未整改.		
	复查人: 王学军 日期 2018.4.19.		