

监理检查记录表

工程名称: 常州和光发电并网发电项目

编号:

施工单位	江苏和光发电集团有限公司		监理单位	正德工程管理
检查时间	2018.5.9日		检查地点	7-3和光发电并网发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	7-3和光发电并网发电项目高压电缆沟敷设检查。			
存在问题	7-3和光发电并网发电项目高压电缆沟敷设部分段不符合《电力装置安装工程、电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006规范要求。			
整改要求	要求EPC总承包江苏和光发电项目对上述情况必须进行整改。			
检查人	刘士发	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	未整改 整改负责人: 费同明 2018.5.9 日期			
复查意见	未整改 复查人: 刘士发 2018.5.9 日期			