

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYH9-2H-JC-06

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2016. 10. 30		检查地点	赵家沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
事由及检查 简要描述	赵家沟光伏区过路电缆金属套管检查情况。			
存在问题	有现场监理人员巡视发现过路电缆金属套管制作工序不符合施工要求。			
整改要求	现要求朝阳和光光伏并网发电项目部: 对过路电缆金属套管两端清理毛刺, 做好封口 处理。			
检查人	李叶	施工项目部 签收人/日期	黄荣博	
整改情况	经监理与业主人员到施工现场复查: 施工单位已整改。			
复查意见	符合要求			

整改负责人: _____ 日期: 2016. 10. 30

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。