

监理检查记录表

工程名称: 襄阳和兴光伏发电项目.

编号:

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	江苏启安建设
检查时间	2018.5.23		检查地点	王三沟、水泉光伏电站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	王三沟、水泉光伏电站桩基基础回填事宜			
存在问题	对王三沟、水泉光伏电站桩基基础进行回填, 个别桩基长度不符合规范要求。			
整改要求	要求施工单位对个别桩基进行整改处理。			
检查人	张峰		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改。 整改负责人: 费自阳 日期			
复查意见	已整改, 该桩基进行了加固处理。 复查人: 张峰 日期			