GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：南京[illegible]光伏并网发电工程　　编号：

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	正纬监理
检查时间	2018.6.20.	检查地点	联合场区
检查类型	☑巡视　□定期		□专项
施工及检查情况简述	联合光伏场区1×4²线缆敷设巡查.		
存在问题	联合光伏场区1×4²线缆未用穿保护套管. 不符合相关要求(GB50168-2006.)		
整改要求	要求总包单位工长以上技术措施必须进行整改后上报监理部.		
检查人	[illegible]	施工项目部签收人/日期	
整改情况	整改负责人：　日期		
复查意见	复查人：　日期		