

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏发电并网发电项目.

编号:

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	正核行监理.
检查时间	2019.4.6.	检查地点	赵家沟光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	赵家沟光伏场区加固桩施工浇筑后拆模未进行薄膜保护.		
存在问题	浇筑砼后拆模未进行薄膜保护.		
整改要求	要求施工单位.在拆模后将此次砼桩进行薄膜保护施工.		
检查人	王碧岩	施工项目部 签收人/日期	费向阳 2019.4.6.
整改情况	现场已整改完成 整改负责人: 费向阳 日期: 2019.4.6.		
复查意见	王碧岩 复查人: 王碧岩 日期: 2019.4.7.		

