

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-07

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2016. 11. 20		检查地点	王三沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 简要描述	王三沟相变室检查情况			
存在问题	有监理人员施工时巡视发现: 过墙金属套管 存在封堵处理。			
整改要求	现要求施工单位把所有相变室金属套管 进行封堵处理。			
检查人	李冲	施工项目部 签收人/日期	黄英博	
整改情况	经监理单位人员到施工现场复查 施工单位已整改。			
复查意见	符合要求			

整改负责人: 日期: 2016. 11. 20

复查人: 李冲

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。