

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-JC-08

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 3. 6		检查地点	水泵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况说明	水泵站机房飞轮浇筑施工事宜。			
存在问题	巡查发现存在个别抗钢筋长度不符合图纸设计要求			
整改要求	监理单位人员现场通知施工单位管理人员立即整改。			
检查人	王峰	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	
整改情况	加插钢筋 整改负责人: 崔胜全 日期: 2017.3.6			
复查意见	符合要求 复查人: 王峰 日期: 2017.3.6			

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。