



监理检查记录表

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号: LHJH-CZZH-001

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、10、9、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查临时道路、田栏施工情况; 2、检查光伏区测量放线工作; 3、检查光伏区的场地平整工作; 4、检查施工机械安全施工情况; 5、检查施工人员、材料进场情况。		
存在问题	1、需要进行前期的资料报验工作; 2、安全员、质检员未到岗;		
整改要求	1、工程验收前期资料要求施工单位及时报验; 2、要求施工单位完善管理体系; 3、下发《监理工作联系单》LHJH-001 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2016年10月10日
整改情况	1、工程验收前期资料正在准备积极上报; 2、安全员、质检员我公司安排在 3 日内进场。 整改负责人:  日期: 2016 年 10 月 10 日		
复查意见	已经积极整改。 复查人:  日期: 2016 年 10 月 11 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。