




监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-002

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、10、24、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查临时道路、围栏施工情况； 2、检查光伏区灌注桩浇筑工作； 3、检查开关站的基础施工工作； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况		
存在问题	1、未进行周计划报验工作；		
整改要求	1、要求进行周计划报验； 2、下发《监理工程师通知单》LHJH-001 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2016.10.24
整改情况	1、已经进行周计划上报。 整改负责人:  日期: 2016 年 10 月 24 日		
复查意见	已经积极整改。 复查人:  日期: 2016 年 10 月 25 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。