



监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-005

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、11、13、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查临时道路、围栏施工情况； 2、检查光伏区灌注桩浇筑工作； 3、检查开关站的基础施工工作； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况		
存在问题	1、开关站发现工人不戴安全帽，有的管理人员也不戴； 2、临时用电接地不到位；机械冬季学地行驶未安装防滑链等安全措施； 3、多次提出问题，但未得到有效整改；监理工程师通知单未及时回复。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-004 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 赵军 2016.11.16
整改情况	1、已督促整改各施工队不戴安全帽行为，明确安全处罚制度已传达； 2、综合楼砌墙脚手架已搭设，栏杆防护到位； 3、各用电机械接地线已完善； 4、施工车辆雪地行驶防止滑跌已做停用的通知； 5、上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-004 请给予复查 整改负责人：  日期： 2016 年 11 月 16 日		
复查意见	整改不到位，还存在施工队不戴安全帽的行为 复查人：  日期： 2016 年 11 月 17 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。