




监理检查记录表

工程名称：隆化县唐王营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LHJH-CZZH-005

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、11、17、9:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查临时道路、围栏施工情况； 2、检查光伏区灌注桩浇筑工作； 3、检查开关站的基础施工工作； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况		
存在问题	1、开关站配电用房次梁的位置不符合设计要求； 2、开关站配电用房屋面梁 WKL4（4）未注明梁的尺寸及梁筋，图纸会审也未提出这一问题；		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-005 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2016.11.20
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期：2016 年 11 月 20 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人：  日期：2016 年 11 月 21 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。