



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-009

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016、12、22、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏区立柱焊接、支架组件安装情况； 2、检查光伏区箱逆变基础施工工作； 3、检查开关站的基础施工工作； 4、检查外线塔基基础施工工作； 5、检查施工机械安全施工情况； 6、检查施工人员、材料进场情况； 7、检查施工进度情况		
存在问题	1、开关站综合用房卫生间隔墙基础不符合图纸要求，且房间内一方丁字墙未留置马牙搓、拉筋，总电位、局部等电位均为预留； 2、开关站配电用房的填充墙有不同材料混砌，马牙搓留置不正确，轴线移位、垂直度均超过规范要求范围； 3、周计划未上报，监理工程师通知单未及时回复。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-008 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 赵书军 2016.12.24
整改情况	未及时整改 整改负责人：  日期： 2016 年 12 月 24 日		
复查意见	整改不到位，监理通知单未及时回复 复查人：  日期： 2016 年 12 月 25 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。