



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-013

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017、2、24、9:30	检查地点	外输电线路工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、 检查外线塔基础施工以及组塔工作； 2、 检查施工机械安全施工情况； 3、 检查施工人员、材料进场情况； 4、 检查施工进度情况		
存在问题	1、 外输电线路现场无人施工； 2、 管理人员及工人尚未进场。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-012 要求整改。		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 2017.2.27
整改情况	上报《监理工程师通知回复单》LHJH-GSGC-012,给予复查，外线施工单位项目部管理人员到场后一直在催促进场 整改负责人：  日期： 2017 年 2 月 27 日		
复查意见	经监理复查光伏一区、开关站有部分工人进场施工，其它项目均未进场施工，请总包单位按照上报的 2017 年建设计划尽快进场施工 复查人：  日期： 2017 年 2 月 28 日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。