


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳湖田 30.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGL-LY-001

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2016年12月11日		检查地点	5#、7#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	5#、7#光伏区取水1-3阵列部分桩位移10公分左右。			
存在问题				
整改要求	通知单1#			
检查人			施工项目部 签收人/日期	王启华 2016.12.11
整改情况	整改负责人: 林春辉 日期: 2016.12.11			
复查意见	复查人: 日期:			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。