

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳湖田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHIGJL-LY-002

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2016年12月4日		检查地点	2#井, 3#井
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	在旁站2#井, 3#井地区灌基础灌注孔内有积水.			
存在问题	孔内积水.			
整改要求	通知单10			
检查人	赵德生		施工项目部 签收人/日期	下君华 2016.12.4
整改情况	整改负责人: 林毅辉 日期: 2016.12.4			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。