

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳泥田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-004

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.1.10	检查地点	场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场文明施工标语, 存在安全隐患.		
存在问题	现场搅拌站人员未佩戴安全帽.		
整改要求	进场施工人员必须佩戴安全帽		
检查人		施工项目部 签收人/日期	卞君华 2017.1.10
整改情况			
复查意见	整改负责人: 林爱辉 日期: 2017.1.10 复查人: 日期:		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。