

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳泥田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGL-LY-007

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017年3月11日		检查地点	货场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查吊车卸货情况,因雨后场地滑,堆放整齐,操作有条不紊进行。			
存在问题	存在雨后场地滑,吊卸看不清,货场无空地,面板容易碎,施工人员不小心就会出现工伤。			
整改要求	1 全面学习安全指导,配备安全防护措施。 2 专人同一指挥,同一口令。 3 确保产品,存放安全。			
检查人	牟冲 徐存辉 蔡志诚	施工项目部 签收人/日期	卡群 2017.3.11	
整改情况	一切按要求进行。 整改负责人 蔡志诚 日期 2017.3.11			
复查意见	规范。			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

