

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-013

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.4.17		检查地点	2-9井区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查电池组件,			
存在问题	发电板放在山坡上的有126块, 并长期在雨水中浸泡,			
整改要求	要求施工方, 收集, 归纳, 妥善 保管,			
检查人	年冲, 徐存辉, 蔡志诚,		施工项目部 签收人/日期	张华 2017.4.17
整改情况	已通知施工人员进行收集 整改负责人: 日期 2017.4.17			
复查意见	复查人: 日期 2017.4.17			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。