

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 耒阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJGL-LY-016

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	武汉烽火 2017.5.16		检查地点	综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视综合楼构造柱施工情况			
存在问题	发现构造柱内钢筋被水泥污染严重			
整改要求	已要求施工单位立即进行清洗。			
检查人	李冲, 赵德生	施工项目部 签收人/日期	张开明 2017.5.16	
整改情况	已清理完毕 整改负责人: 吴院生 日期 2017.5.16			
复查意见	同意 复查人: 赵德生 日期 2017.5.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。