

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 耒阳泥田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-018

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017. 6. 2		检查地点	10kV 电气楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视 10kV 电气楼基础钢筋分布情况			
存在问题	基础底層分布筋间距与图纸不符			
整改要求	详见监理通知单 ZHJL-TZ-29.			
检查人	董军旗	施工项目部 签收人/日期	茅政安 2017 6.2	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。