

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 来阳澼田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-019

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.6.17		检查地点	罗家湾光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视光伏区组件情况			
存在问题	现场发现 4 箱组件侧翻在施工现场, 已造成损坏			
整改要求	立即回收组件, 放置于合适区域			
检查人	李政安	施工项目部 签收人/日期	李政安 2017.6.17	
整改情况	已全数就位 整改负责人: 李政安 日期 2017.6.17			
复查意见	同意 复查人: 申学刚 日期 2017.6.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。