

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 未阳泗川 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-020

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.01.13	检查地点	未阳项目
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、施工现场安全帽、劳保用品的佩戴。 2、施工现场临时用电安全。 3、水泵房施工高空作业安全。 4、现场办公区安全、防火、用电安全等。 5、雨天施工安全防护问题。		
存在问题	1、进入现场必须正确佩戴安全帽。 2、水泵房脚手架将安全密目网张拉。 3、雨天施工注意防滑、车辆安全等。		
整改要求	按照检查存在问题对应整改，在整改完毕后 再报检。		
检查人	李维军、钟玉峰	施工项目部 签收人/日期	卞启华 2018.01.13
整改情况	按要求整改完毕。 整改负责人: 卞启华 日期 2018.01.14		
复查意见	同意。 复查人: 钟玉峰 日期 2018.01.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。