

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
 编号：SXTC-GF-JC 12 (土建)

施工单位	中清能绿洲科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	15:30	检查地点	35#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆沟铺砖		
存在问题	局部铺设稀疏		
整改要求	密实		
检查人	张连忠	施工项目部 签收人/日期	孙刚 11.29
整改情况	进行整改. 铺密实 整改负责人: 蒋云霄 日期 11.29		
复查意见	符合要求 复查人: 张连忠		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。